

Depuis la coupure générale et le rétablissement de l'eau, beaucoup de vérifications sont faites et d'anomalies sont constatées.

L'école est alimentée par 3 compteurs qui se situent : aux ateliers, au gymnase, et rue Joan Cayrol ! Plus il y a de compteurs, et plus la facture est élevée. Sur les 3, un peut être supprimé suite à un raccordement.

Actuellement il n'y a pas d'eau au gymnase et sur une partie de l'école suite à un problème.

Le compteur devant le gymnase sera déplacé et posé en encastré en façade (photo). La canalisation en plomb doit être changée et remplacée par une en 50 pour un plus gros débit, en prévision de la transformation future du gymnase.

Suite à la coupure générale d'eau et son raccordement, un habitant s'est trouvé sans eau jeudi soir. En attendant de pouvoir le rétablir, la SAUR a mis en place un relais provisoire.

Concernant la pose de l'enrobé qui ne doit recouvrir que les parties décaissées et non toute la chaussée, une question a été soulevée, à savoir, ne serait-il pas plus judicieux de recouvrir en totalité la partie qui part de la Mairie au gymnase, car reprendre que les parties ouvertes demanderait beaucoup plus de travail en temps, mais il vrai pas en facturation !!!!

M. MAYNADIER va interroger en haut lieu, car cela a un coût, et la Mairie aura la réponse mardi 31 octobre.

La pose de l'enrobé est retardée, suite aux anomalies relevées. S'en suit inévitablement la remise en cause de la réouverture de l'avenue à la circulation .

Prochaine réunion de chantier : **Jeudi 2 Novembre 2017 à 9h00 sur site.**